

Protocolo: 00649/2022
Processo:
Projeto:
Data Leitura: 15/03/2022
Data Arquivo: ____/____/____
Ass. Protocolo: _____

Tipo: **Indicação**
Autor: **Deputado Zé Teixeira**

Solicita a urgente implantação ou a revitalização da sinalização viária na BR-267, onde houver, vertical e horizontal, principalmente na altura do trevo com a rotatória que dá acesso à Usina Passatempo, no trecho entre os municípios de Rio Brilhante e Maracaju.

INDICO à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente deste Poder Legislativo ao Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, Senhor EURO NUNES VARANIS JÚNIOR, solicitando a urgente implantação ou a revitalização da sinalização viária na BR-267, onde houver, vertical e horizontal, principalmente na altura do trevo com a rotatória que dá acesso à Usina Passatempo, no trecho entre os municípios de Rio Brilhante e Maracaju.

Plenário Deputado Júlio Maia, 15 de março de 2022.

Zé Teixeira
Deputado Estadual
DEMOCRATAS

(032/2022)

JUSTIFICATIVA

Não podemos conceber rodovias com sinalização precária ou a inexistência dela, não contribuindo para a segurança no trânsito e colocando em risco de morte seus usuários, notadamente conhecendo sobre o volume do tráfego de veículos e do transporte de mercadorias pelas estradas que cortam nosso Estado de Mato Grosso do

Sul, razão de solicitarmos a revitalização da sinalização na BR-267, e a implantação onde ainda não houver, medida que com certeza irá coibir novas ocorrência e poderia ter evitado o trágico acidente na rotatória de acesso à Usina Passatempo, que aconteceu na noite do dia 9 de março deste ano, por volta das 21h30, com a perda de vidas, deixando famílias sofrendo a ausência de entes queridos e a sociedade rio-brilhantense em luto.

Vários acidentes vem ocorrendo no Rodovia BR-267, entre os municípios de Rio Brilhante e Maracaju, e citamos principalmente o acontecido no trevo com rotatória que dá acesso à Usina Passatempo, que teve como triste consequência três vítimas fatais, quando veio a óbito o ex-vice-prefeito Dinozete Silveira Marques, de 65 anos; Carlos César Medeiros, de 59 anos, atual superintendente de habitação do município, e o comerciante Roberto Chinelle Pereira, de 53 anos.

No acidente, a camionete S-10 que trafegava pela rodovia, conforme a notícia na mídia informa, teria batido na guia e capotado por várias vezes por cima da rotatória, sendo todos os seus ocupantes lançados para fora do veículo.

Constantemente pedimos pelo atendimento e salientamos a importância de rodovias em bom estado de conservação, com a pavimentação de qualidade e sem buracos na pista, e principalmente quanto à sinalização viária horizontal e vertical, imprescindíveis à orientação dos condutores, como também reivindicamos a limpeza dos acostamentos e margens das estradas, para que placas e toda a sinalização fiquem bem visíveis a todos os motoristas.