

Protocolo: 01755/2026
Processo:
Projeto:
Data Leitura: 17/06/2026
Data Arquivo: ____/____/____
Ass. Protocolo: _____

Tipo: **Indicação**
Autor: **Deputado Zé Teixeira**

Solicita, em caráter de urgência, a adoção de providências para a execução de obras de restauração da Rodovia MS-276, com implantação e adequação do sistema de drenagem de águas pluviais, bem como a imediata relocação dos dispositivos de proteção lateral (guard rails), no trecho do Distrito de Indápolis, no Município de Dourados.

INDICO à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente deste Poder Legislativo ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, solicitando, em caráter de urgência, a adoção de providências para a execução de obras de restauração da Rodovia MS-276, com implantação e adequação do sistema de drenagem de águas pluviais, bem como a imediata relocação dos dispositivos de proteção lateral (guard rails), no trecho do Distrito de Indápolis, no Município de Dourados.

Plenário Deputado Júlio Maia, 17 de junho de 2026.

Zé Teixeira
Deputado Estadual
PL

(142/2026)

JUSTIFICATIVA

Conhecedor das demandas por providências urgentes no município, o Vereador Ademar Cabral de Araújo, do Legislativo Douradense, solicita a adoção de medidas corretivas nas obras de restauração da Rodovia MS-276, no trecho do Distrito de Indápolis, em Dourados. Nesta concretização, pediu o nosso apoio com a intercessão no Governo do Estado para que sejam promovidas as adequações necessárias, visando garantir a segurança dos usuários da via, conforme expõe no Ofício nº 506 /2026.

O relatado no expediente é demonstrado por registros encaminhados ao gabinete parlamentar evidencia situações que podem comprometer a segurança viária no trecho em obras. Entre os apontamentos apresentados destacam-se a instalação de dispositivos de proteção lateral (guard rail) em posição que reduz significativamente a área destinada ao acostamento e a execução de valetas de drenagem pluvial muito próximas à pista de rolamento, com desníveis acentuados, fatores que aumentam os riscos de acidentes e dificultam a realização de manobras emergenciais por parte dos condutores.

As providências para as quais reivindica ações com a brevidade possível, são:

- relocação imediata da proteção lateral (guard rail), para posição que assegure a existência de acostamento seguro, com largura mínima compatível com as normas técnicas aplicáveis;
- execução de obras complementares de drenagem pluvial que afastem a valeta da borda da pista ou elimine, o desnível perigoso, mediante aterro ou solução técnica adequada;
- instalação imediata de sinalização de advertência no trecho afetado, até que as medidas corretivas sejam concluídas, conforme o art. 88 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); e,
- prestar informações quanto ao cronograma de execução das medidas corretivas e as ações adotadas.

A Rodovia MS-276 possui relevante importância para a mobilidade regional, sendo utilizada diariamente por moradores, trabalhadores, estudantes, produtores rurais e transportadores que dependem da via para seus deslocamentos e para o escoamento da produção agropecuária. Dessa forma, torna-se indispensável que as obras de restauração observem rigorosamente os critérios técnicos de engenharia e segurança viária, garantindo condições adequadas de trafegabilidade e proteção aos usuários.

Diante do exposto e considerando a importância estratégica da MS-276 para o desenvolvimento econômico e social da região, solicitamos a atenção do Governo do Estado na adoção das providências necessárias para averiguação técnica e a correção das situações apontadas pelo Vereador, promovendo maior segurança, acessibilidade e eficiência no deslocamento dos usuários, bem como a preservação da integridade física de todos que utilizam diariamente a rodovia.