

Protocolo: 01779/2025
Processo:
Projeto:
Data Leitura: 27/05/2025
Data Arquivo: ____/____/____
Ass. Protocolo: _____

Tipo: **Indicação**
Autor: **Deputado Zé Teixeira**

Solicita apoio de infraestrutura ao Município de Jateí, com aterro, sistema para a drenagem de águas pluviais, sinalização e iluminação na rotatória de acesso ao Distrito de Nova Esperança, pela Rodovia José Florêncio da Silva, bem como a instalação de redutor de velocidade na mesma rodovia.

INDICO à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente deste Poder Legislativo ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Senhor RODRIGO PEREZ RAMOS, solicitando apoio de infraestrutura ao Município de Jateí, com aterro, sistema para a drenagem de águas pluviais, sinalização e iluminação na rotatória de acesso ao Distrito de Nova Esperança, pela Rodovia José Florêncio da Silva, bem como a instalação de redutor de velocidade na mesma rodovia.

Plenário Deputado Júlio Maia, 27 de maio de 2025.

Zé Teixeira
Deputado Estadual
PSDB

(156/2025)

JUSTIFICATIVA

Diante dos acidentes que vêm ocorrendo na rotatória existente na Rodovia José Florêncio da Silva, que serve de acesso ao Distrito de Nova Esperança, em Jateí, o

Presidente da Câmara Municipal, Vereador Robson Carmo Monteiro, apresentou solicitação verbal em Sessão Ordinária da Câmara Municipal, na qual reivindicou providências de um aterro e demais melhorias necessárias na referida rotatória.

O solo arenoso da região sofre consequências provocadas pelas chuvas, que sem a correta drenagem de água pluviais está causando o afundamento no centro da rotatória, necessitando de aterro, que aliado ao fato de que no local não existe sinalização viária e iluminação, muitos condutores de veículos geralmente erram o percurso, não seguindo corretamente para seu destino, ou, o mais comum, acabam adentrando pelo meio da rotatória, caindo no buraco e sofrendo acidentes, situação agravada no período noturno, pela total falta de iluminação e sinalização.

Para coibir a velocidade praticada na via, que é pavimentada, o pedido é pela instalação de redutor de velocidade, nos dois sentidos da pista e antes da rotatória em questão, que junto à sinalização promoverão maior segurança no trânsito.

Portanto, as providências reivindicadas são realmente necessárias para evitar que os acidentes continuem a ocorrer, colocando vidas em risco de morte, principalmente quando o veículo conduzido se trata de motocicletas, concretizações de infraestrutura nas quais pedimos e contamos com a atenção e o apoio do Governo Estadual.