

**Protocolo:** 00444/2025  
**Processo:**  
**Projeto:**  
**Data Leitura:** 27/02/2025  
**Data Arquivo:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
**Ass. Protocolo:** \_\_\_\_\_

**Tipo:** **Indicação**  
**Autor:** **Deputado Zé Teixeira**

Solicita que seja realizado o conserto de bueiro na Rua Maracaju, esquina com a Rua 13 de Junho, no centro de Campo Grande, com a troca da grade de proteção e recuperação das estruturas laterais da boca de lobo.

INDICO à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente deste Poder Legislativo a Excelentíssima Prefeita de Campo Grande, Senhora ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES, solicitando que seja realizado o conserto de bueiro na Rua Maracaju, esquina com a Rua 13 de Junho, no centro de Campo Grande, com a troca da grade de proteção e recuperação das estruturas laterais da boca de lobo.

Plenário Deputado Júlio Maia, 27 de fevereiro de 2025.

Zé Teixeira  
Deputado Estadual  
PSDB

(036/2025)

### JUSTIFICATIVA

No centro de Campo Grande, especificamente no cruzamento da Rua Maracaju com a Rua 13 de Junho, existem as faixas de travessia para pedestres, medida que visa a segurança de todos que atravessam aquelas vias, para que acidentes e atropelamentos sejam evitados.

Entretanto, diante de uma das faixas de pedestre estar justaposta a um bueiro, e no local a grade da boca de lobo se apresentar totalmente danificada, a situação coloca o

cidadão, dentre crianças e idosos mais vulneráveis, em risco de tropeço, queda, ou de exposição a atropelamento, pois, para alcançar a calçada é obrigado a desviar-se pelas laterais da referida faixa.

A boca de lobo já é projetada para captar grandes volumes de água rapidamente, uma peça importante para que a água da chuva e de prováveis vazamentos seja drenada até a rede de escoamento, não permitindo que resíduos grandes e o lixo entupa o encanamento, evitando alagamentos, e no cruzamento citado é fundamental para que não haja o transbordamento de águas pluviais, causando transtornos a todos os residentes na área central de Campo Grande, principalmente aos lojistas e comerciantes em geral.

Neste quesito, as providências da troca das grades e conserto recuperando a estrutura das laterais do bueiro, bem como a verificação das condições dos demais bueiros da redondeza, atenderão ao objetivo principal de sua instalação, e permitirá que o pedestre possa caminhar até o final da faixa de segurança, atendendo ao apelo da população que precisa transitar pelo centro e atravessar as vias locais com mais tranquilidade.

Desta forma, para solucionar o problema contamos as ações providenciais do Executivo Municipal na execução dos serviços urbanos reivindicados, levando contentamento a nossos cidadãos, que esperam viver numa cidade com infraestrutura urbana adequada e condizente a uma Capital moderna.